



### ПКП 25-ХХ-1



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки		
	1	0	1
1-2	x	-	x

Рис. 1


### ПКП 25-ХХ-2



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки		
	0	1	2
1-2	-	x	-
3-4	-	-	x

Рис. 2


### ПКП 25-ХХ-3



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки		
	1	0	1
1-2	x	-	x
3-4	x	-	x

Рис. 3


### ПКП 25-ХХ-4



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки		
	1	0	1
1-2	x	-	x
3-4	x	-	x

Рис. 4


### ПКП 25-ХХ-5



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки			
	0	1	2	3
1-2	-	-	x	x
3-4	-	x	-	-
5-6	-	-	-	x
7-8	-	x	x	-

Рис. 5



### ПКП 25-ХХ-6



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки		
	1	2	3
1-2	-	x	-
3-4	x	-	-
5-6	x	-	x
7-8	-	-	x

Рис. 6


### ПКП 25-ХХ-7



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки	
	1	2
1-2	x	-
3-4	-	x

Рис. 7


### ПКП 25-ХХ-8



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки		
	0	1	2
1-2	-	-	x
3-4	-	x	-

Рис. 8


### ПКП 25-ХХ-9



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки			
	0	1	2	3
1-2	-	x	x	-
3-4	-	-	x	x

Рис. 9

### ПКП 25-ХХ-10



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки		
	0	1	2
1-2	-	x	-
3-4	-	-	x
5-6	-	x	-
7-8	-	-	x

Рис. 10