



### ПКП 25-ХХ-41



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки			
	1	2	3	4
1-2	-	-	-	x
3-4	x	x	-	-
5-6	-	x	x	-
7-8	x	x	-	-

Рис. 41


### ПКП 25-ХХ-43



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки		
	1	0	1
1-2	x	-	x
3-4	x	-	x
5-6	x	-	x
7-8	x	-	x
9-10	x	-	x

Рис. 43


### ПКП 25-ХХ-45



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки	
	1	2
1-2	x	-
3-4	x	-
5-6	-	x
7-8	-	x
9-10	-	x

Рис. 45


### ПКП 25-ХХ-47



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки			
	1	2	3	4
1-2	-	-	x	-
3-4	-	-	-	x
5-6	-	x	-	-
7-8	x	-	-	-
9-10	-	x	x	x

Рис. 47


### ПКП 25-ХХ-42



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки		
	0	1	2
1-2	-	x	-
3-4	-	-	x
5-6	-	-	x
7-8	-	x	-
9-10	-	-	x
11-12	-	x	-
13-14	-	x	-
15-16	-	-	x

Рис. 42


### ПКП 25-ХХ-44



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки	
	1	2
1-2	x	-
3-4	-	x
5-6	-	x
7-8	-	x
9-10	-	x

Рис. 44


### ПКП 25-ХХ-46



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки			
	0	1	2	3
1-2	-	x	-	-
3-4	-	x	-	-
5-6	-	-	x	-
7-8	-	-	x	-
9-10	-	-	-	x

Рис. 46

### ПКП 25-ХХ-48



Соедине- ние контактов	Положение рукоятки			
	1	2	3	4
1-2	x	-	-	-
3-4	-	x	-	-
5-6	x	-	x	-
7-8	-	-	-	x
9-10	-	x	-	-

Рис. 48