

Пускатели магнитные ПМ



Электромагнитный пускатель ПМ производства корпорации "АсКо-УкрЕМ". Электромагнитные пускатели низкого напряжения маркировки ПМ, комбинируются совместно с тепловым реле. Электромагнитные пускатели ПМ - достаточно дешёвые приборы для защиты и запуска электрических асинхронных двигателей в управляющих цепях. Электромагнитные пускатели ПМ корпорации "АсКо-УкрЕМ" монтируются на DIN-рейку шириной 35 мм или крепятся с помощью винтов. Магнитные пускатели ПМ мощностью

менее 11 кВт, помимо трёх главных контактов, имеют один замыкающий контакт (применяется для самоблокировки) или один размыкающий вспомогательный контакт.

Технические характеристики

Выпускаются пускатели ПМ серии ПМ 3-40, ПМ 3-50, ПМ 4-65, ПМ 4-80, ПМ 4-95

Тип пускателя ПМ		Пускатель ПМ 3-40	Пускатель ПМ 3-50	Пускатель ПМ 4-65	Пускатель ПМ 4-80	Пускатель ПМ 4-95
Номинальный ток пускателя ПМ, Ампер	АС3	40	50	65	80	95
	АС4	18,5	24	28	37	44
Мощность 3-фазных двигателей АС3, кВт	220/230 Вольт	11	15	18,5	22	25
	380/400 Вольт	18,5	22	30	37	45
	415 Вольт	22	25	37	45	45
	440 Вольт	22	30	37	45	45
	500 Вольт	22	30	37	55	55
	660/690 Вольт	30	33	37	45	45
Номинальный тепловой ток пускателя ПМ, Ампер		60	80	80	125	125
Электрическая износостойкость пускателя ПМ	АС4 x104	10-7	7	7-6	7,5	7,5
	АС3	2	2	1,6	1,6	1,6

Тип пускателя ПМ		Пускатель ПМ 3-40	Пускатель ПМ 3-50	Пускатель ПМ 4-65	Пускатель ПМ 4-80	Пускатель ПМ 4-95
	x106					
Механическая износостойкость x106		20	20	20	20	20
Контакты пускателя ПМ		3P+NO+NC				

Пускатели ПМ серии ПМ 1-09, ПМ 1-12, ПМ 1-18, ПМ 2-25, ПМ 2-32

Тип пускателя ПМ		Пускатель ПМ 1-09	Пускатель ПМ 1-12	Пускатель ПМ 1-18	Пускатель ПМ 2-25	Пускатель ПМ 2-32
Номинальный ток пускателя ПМ, Ампер	АС3	9	12	18	25	32
	АС4	3,5	5	7,7	8,5	12
Мощность трёхфазных двигателей АСЗ, кВт	220/230 Вольт	2,2	3	4	5,5	7,5
	380/400 Вольт	4	5,5	7,5	11	15
	415 Вольт	4	5,5	9	11	15
	440 Вольт	4	5,5	9	11	15
	500 Вольт	5,5	7,5	10	15	18,5
	660/690 Вольт	5,5	7,5	10	15	18,5
Номинальный тепловой ток пускателя ПМ, Ампер		20	20	32	40	50
Электрическая износостойкость пускателя ПМ	АС4 x104	20	20-15	20-7	15-7	15-7
	АС3 x104	2	2	2	2	2
Механическая износостойкость x106		20	20	20	20	20
Контакты пускателя ПМ		3P+NO				
		3P+NC				